



KOLORYSTYKA

	RGB 192,106,103 (hex C06A67) miesz. L55, C36,H30,Hbz23 CMYK 12,64,50,10
	RGB 248,230,189 (hex F8E6BD) miesz. L92, C21, H85, Hbz80 CMYK 0,6,31,0

UWAGI!

- Dach od obróbek blacharskich okapu do kalenicy poza zakresem niniejszego opracowania.
- Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi wejściowe) poza zakresem niniejszego opracowania.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA	
TECHNOLOGIA DETAL ARCHITEKTONICZNY 1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp. 2. Zmycie detalu architektonicznego. 3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich. 4. Zmycie detalu architektonicznego. 5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin. 6. Zmycie detalu architektonicznego. 7. Odgrzybianie podłoża. 8. Wzmocnienie detali architektonicznego. 9. Uzupełnienie spoin i elementów detalu architektonicznego „in situ”. 9A. Wymiana kształtek i cegieł detalu architektonicznego. 10. Malowanie detalu architektonicznego elewacji. KLINKIER 1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp. 2. Zmycie wątku ceglanego. 3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich. 4. Zmycie wątku ceglanego. 5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin. 6. Zmycie wątku ceglanego. 7. Odgrzybianie podłoża. 8. Wzmocnienie wątku ceglanego. 9. Uzupełnienie spoin i elementów wątku ceglanego „in situ”. 10. Malowanie wątku ceglanego elewacji.	
LOKALIZACJA	OPIS
STREFA PODOKAPOWA Gzyms koronujący TECHNOLOGIA DETAL ARCHITEKTONICZNY	Gzyms koronujący (wieńczący) w wątku ceglanym wyniesiony w kilku warstwach, począwszy od leżącej na podstawie rolki zazębionej, poprzez kształtkę gzymsową, zakończony zwykłą rolką leżącą na wozówce. Poniżej gzymsu koronującego imitacja fryzu w postaci zygzaka z ciemniej ubarwionej cegły (kształtki ceramicznej) w stylu gotyckiego wzoru dekoracyjnego z zendrówki podkreślona lekko wysuniętą rolką leżącą. Fryz słabo widoczny z uwagi na przykrywające go warstwy starej malatury.
STREFA ŚRODKOWA TECHNOLOGIA KLINKIER 1. Oczyszczenie spoin - mechaniczne usunięcie mchu, "dzikich" zapraw itp. 2. Zmycie wątku ceglanego. 3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich. 4. Zmycie wątku ceglanego.	Nadproża okienne w postaci obniżonego łuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, górne i boczne z kształtek ceglanych. Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych. Pomiedzy drugim piętnem i poddaszem dwa małe okna z lukami stykającymi się tworzącymi imitację biforium. W ryzalicie umieszczono komunikacyjną klatkę schodową, prowadzącą komunikację w dół do piwnicy i w górę na poszczególne kondygnacje nadziemne i oba poddasza.
Gzyms międzykondygnacyjny 1 TECHNOLOGIA DETAL ARCHITEKTONICZNY	Gzyms w postaci leżącego pasa zazębionego ukośnego.
TECHNOLOGIA KLINKIER c. d. 5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin. 6. Zmycie wątku ceglanego. 7. Odgrzybianie podłoża. 8. Wzmocnienie wątku ceglanego	Wątek ceglany główkowy wykonany z elementów ceramicznych drażonych Nadproża okienne w postaci obniżonego łuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, górne i boczne z kształtek ceglanych. Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych.
Gzyms międzykondygnacyjny 2 TECHNOLOGIA DETAL ARCHITEKTONICZNY	Gzyms wysadzony wyprofilowaną kształtką ceramiczną i zakończony leżącą rolką z cegły. Gzyms podkreślony zazębnionym pasem ukośnym i leżącą rolką z cegły o niewielkim wysadzeniu.
TECHNOLOGIA KLINKIER c. d. 9. Uzupełnienie spoin i elementów wątku ceglanego 10. Malowanie wątku ceglanego "in situ".	Wątek ceglany główkowy wykonany z elementów ceramicznych drażonych Nadproża okienne w postaci obniżonego łuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, górne i boczne z kształtek ceglanych. Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych.
STREFA COKOŁOWA Gzyms cokółowy TECHNOLOGIA DETAL ARCHITEKTONICZNY KLINKIER	Wątek ceglany główkowy wykonany z elementów ceramicznych drażonych Cokół wysunięty o ½ c, zakończony kształtką ceramiczną prostą, ukośną.

INWESTOR: OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu		OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubąń	
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 2/13, AM-17 Obręb ewidencyjny 2: Lubąń Miejscowość: Lubąń, Powiat: Lubąń		BRANŻA: BUDOWLANA	NR RYSUNKU: B - 3
TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ		TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI ELEWACJA południowo-wschodnia 2 (tylna)	

