


LOKALIZACJA OPIS	
W ZAKRESIE OPRACOWANIA	<b>STREFA ATYKI</b> <b>TECHNOLOGIA</b> <b>DETAL ARCHITEKTONICZNY</b> 1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp. 2. Zmycie detalu architektonicznego. 3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich. 4. Zmycie detalu architektonicznego. 5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin. 6. Zmycie detalu architektonicznego. 7. Odgrzybianie podłoża. 8. Wzmocnienie detali architektonicznych. 9. Uzupelnienie spoin i elementów detalu architektonicznego „in situ”. 9A. Wymiana kształtek i cegieł detalu architektonicznego. 10. Malowanie detalu architektonicznego elewacji. <b>TYNK</b> <b>KLINKIER</b>
	<b>STREFA ŚRODKOWA</b> <b>TECHNOLOGIA</b> <b>TYNK</b> <b>KLINKIER</b> <b>DETAL ARCHITEKTONICZNY</b>
	Gzyms międzykondygnacyjny <b>TECHNOLOGIA</b> <b>DETAL ARCHITEKTONICZNY</b>
	<b>STREFA PARTERU</b> <b>TECHNOLOGIA</b> <b>KLINKIER</b>
	<b>STREFA COKOŁOWA</b> Gzyms cokółowy <b>TECHNOLOGIA</b> <b>DETAL ARCHITEKTONICZNY</b> <b>KLINKIER</b>



POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LOKALIZACJA OPIS	
<b>STREFA PODOKAPOWA</b> Gzyms koronujący <b>TECHNOLOGIA</b> <b>DETAL ARCHITEKTONICZNY</b>	W części środkowej dwunastoosiowej gzyms koronujący (wieńczący) w wątku ceglany wyniesiony w kilku warstwach, począwszy od leżącej na podstawie rolki zazębionej, poprzez kształtkę gzymsową, zakończony zwykłą rolką leżącą na wozówce.
<b>STREFA ŚRODKOWA</b> <b>TECHNOLOGIA</b> <b>KLINKIER</b>	Wszystkie płaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gładkich i profilowanych kształtek ceramicznych. Nadproża okienne w postaci obniżonego łuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, górne i boczne z kształtek ceglanych. Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych.
Gzyms międzykondygnacyjny <b>TECHNOLOGIA</b> <b>DETAL ARCHITEKTONICZNY</b>	Gzyms wysadzony wyprofilowaną kształtką ceramiczną i zakończony leżącą rolką z cegły. Gzyms podkreślony zazębionym pasem ukośnym i leżącą rolką z cegły o niewielkim wysadzeniu.
<b>STREFA PARTERU</b> <b>TECHNOLOGIA</b> <b>KLINKIER</b>	Wszystkie płaskie powierzchnie elewacji wykonano z licowych gładkich i profilowanych kształtek ceramicznych. Nadproża okienne w postaci obniżonego łuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, górne i boczne z kształtek ceglanych. Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych.
<b>STREFA COKOŁOWA</b> Gzyms cokółowy <b>TECHNOLOGIA</b> <b>DETAL ARCHITEKTONICZNY</b> <b>KLINKIER</b>	Cokół wysunięty o ½ c, zakończony kształtką ceramiczną prostą, ukośną.

## KOLORYSTYKA

	RGB 192,106,103 (hex C06A67) miesz. L55, C36,H30,Hbz23 CMYK 12,64,50,10
	RGB 248,230,189 (hex F8E6BD) miesz. L92, C21, H85, Hbz80 CMYK 0,6,31,0

## TECHNOLOGIA

- DETAL ARCHITEKTONICZNY**
- Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp.
  - Zmycie detalu architektonicznego.
  - Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
  - Zmycie detalu architektonicznego.
  - Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin.
  - Zmycie detalu architektonicznego.
  - Odgrzybianie podłoża.
  - Wzmocnienie detali architektonicznych.
  - Uzupełnienie spoin i elementów detalu architektonicznego „in situ”.
  - 9A. Wymiana kształtek i cegieł detalu architektonicznego.
  10. Malowanie detalu architektonicznego elewacji.
- TYNKI**
- Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń.
  - Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
  - Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń.
  - Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw.
  - Odgrzybianie i wzmocnienie podłoża.
  - Nanoszenie tynków renowacyjnych.
  - Malowanie elewacji.
- KLINKIER**
- Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp.
  - Zmycie wątku ceglanoego.
  - Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
  - Zmycie wątku ceglanoego.
  - Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin.
  - Zmycie wątku ceglanoego.
  - Odgrzybianie podłoża.
  - Wzmocnienie wątku ceglanoego.
  - Uzupełnienie spoin i elementów wątku ceglanoego „in situ”.
  10. Malowanie wątku ceglanoego elewacji.

## UWAGI !

- Dach od obróbek blacharskich okapu do kalenicy poza zakresem niniejszego opracowania.
- Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi wejściowe) poza zakresem niniejszego opracowania.

OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. Lech Żmudki	44/DOŚ/08	
Skala: 1:-		Data opracowania: 09.2019 r.

INWESTOR: OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu	ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 2/13, AM-17 Obręb ewidencyjny 2: Lubań Miejscowość: Lubań, Powiat: Lubań
TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ	

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań	BRANŻA: BUDOWLANA	NR RYSUNKU: B - 4	
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI ELEWACJA południowo-zachodnia (tylna)			