

TECHNOLOGIA

- DETAL ARCHITEKTONICZNY
1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp.
 2. Zmycie detalu architektonicznego.
 3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
 4. Zmycie detalu architektonicznego.
 5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin.
 6. Zmycie detalu architektonicznego.
 7. Odgrzybianie podłoża.
 8. Wzmocnienie detali architektonicznego.
 9. Uzupełnienie spoin i elementów detalu architektonicznego „in situ”.
 - 9A. Wymiana kształtek i cegieł detalu architektonicznego.
 10. Malowanie detalu architektonicznego elewacji.

- KLINKIER
1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp.
 2. Zmycie wątku ceglanego.
 3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
 4. Zmycie wątku ceglanego.
 5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin.
 6. Zmycie wątku ceglanego.
 7. Odgrzybianie podłoża.
 8. Wzmocnienie wątku ceglanego.
 9. Uzupełnienie spoin i elementów wątku ceglanego „in situ”.
 10. Malowanie wątku ceglanego elewacji.

OPIS

Gzyms koronujący (wieńczący) w wątku ceglanym wyniesiony w kilku warstwach, począwszy od leżącej na podstawie rolki zazębionej, poprzez kształtkę gzymśową, zakończony zwykłą rolką leżącą na wózówce. Poniżej gzymśu koronującego imitacja fryzu w postaci zygzaka z ciemniej ubarwionej cegły (kształtki ceramicznej) w stylu gotyckiego wzoru dekoracyjnego z zendrówki podkreślona lekko wysuniętą rolką leżącą. Fryz słabo widoczny z uwagi na przykrywające go warstwy starej malatury.

Powyżej parteru elewację otynkowano tynkiem zatartym na gładko z pozostawieniem wątku ceglanego wokół otworów okiennych. W bezpośredniej bliskości ryzalitu, po jego prawej stronie, w poziomie parteru i pierwszego piętra, zamiast okien blendy, obie nie tynkowane. Powyżej parteru odciętego gzymsem, elewację otynkowano, pozostawiając opaski wokół okien nieotynkowane z uszakami, określające ceglany detal neogotycki Nadproża okienne w postaci obniżonego łuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, górne i boczne z kształtek ceglanych. Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych. Pomiędzy drugim piętrem i poddaszem dwa małe okna z lukami stykającymi się tworzącymi imitację biforium. W ryzalicie umieszczono komunikacyjną klatkę schodową, prowadzącą komunikację w dół do piwnicy i w górę na poszczególne kondygnacje nadziemne i oba poddasza.

Gzyms wysadzony wyprofilowaną kształtką ceramiczną i zakończony leżącą rolką z cegły. Gzyms podkreślony zazębianym pasem ukośnym i leżącą rolką z cegły o niewielkim wysadzeniu.

Wątek ceglany główkowy wykonany z elementów ceramicznych drażonych Nadproża okienne w postaci obniżonego łuku odcinkowego. Obramienie (opaski) okien, górne i boczne z kształtek ceglanych. Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych.

Wątek ceglany główkowy wykonany z elementów ceramicznych drażonych Cokół wysunięty o ½ c, zakończony kształtką ceramiczną prostą, ukośną.

LOKALIZACJA

STREFA PODOKAPOWA
Gzyms koronujący
TECHNOLOGIA
DETAL ARCHITEKTONICZNY

STREFA ŚRODKOWA
TECHNOLOGIA
TYNKI
1. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń.
2. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich.
3. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń.
4. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw.
5. Odgrzybianie i wzmocnienie podłoża.
6. Nanoszenie tynków renowacyjnych.
7. Malowanie elewacji.

Gzyms międzykondygnacyjny
TECHNOLOGIA
DETAL ARCHITEKTONICZNY

STREFA PARTERU
TECHNOLOGIA
KLINKIER



STREFA COKOŁOWA
Gzyms cokołowy
TECHNOLOGIA
DETAL ARCHITEKTONICZNY
KLINKIER

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

W ZAKRESIE OPRACOWANIA



KOLORYSTYKA


	RGB 192,106,103 (hex C06A67) miesz. L55, C36,H30,Hbz23 CMYK 12,64,50,10
	RGB 248,230,189 (hex F8E6BD) miesz. L92, C21, H85, Hbz80 CMYK 0,6,31,0

U W A G I !

1. Dach od obróbek blacharskich okapu do kalenicy poza zakresem niniejszego opracowania.
2. Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi wejściowe) poza zakresem niniejszego opracowania.

OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENÍ:	PODPIS:
mgr inż. Lech Żmudzki	44/DOŚ/08	
Skala: 1:-		Data opracowania: 09.2019 r.

INWESTOR: OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu	ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 2/13, AM-17 Obręb ewidencyjny 2: Lubań Miejscowość: Lubań, Powiat: Lubań
TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ	

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań	NR RYSUNKU: B - 5	
BRANZA: BUDOWLANA	TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI ELEWACJA północno-zachodnia 1 (boczna)	